



Drawing Of LCM:  
模组图:

未注公差:  $\pm 0.30$



1. Un-dimensioned tolerance is  $\pm 0.3\text{mm}$

示注公差 $\pm 0.30\text{mm}$

2. "☆": Important dimension.


标有 ☆ 为重要尺寸

3、外形测量需测试前、中、后3点。

REVISION 版本	DATE 日期	CHANGE CONTENTS 改变内容					
UNIT 单位	mm	REVISION 版本	A01	MODEL NO. 物料编码	APPROVED BY 核准	CHECKED BY 审核	DRAWN BY 编制
 THIRD ANGLE PROJECT 第三视角		SCALE 比例	1:1				
		DATE 日期	2				
		PAGE 页码					

Drawing Of B/L:  
背光图:

未注公差:  $\pm 0.30$



1. Un-dimensioned tolerance is  $\pm 0.3\text{mm}$

示注公差 $\pm 0.30\text{mm}$

2. "☆": Important dimension.

标有 ☆ 为重要尺寸

3. 外形测量需测试前、中、后3点。

REVISION 版本	DATE 日期	CHANGE CONTENTS 改变内容					
UNIT 单位	mm	REVISION 版本	A01	MODEL NO. 物料编码	APPROVED BY 核准	CHECKED BY 审核	DRAWN BY 编制
 THIRD ANGLE PROJECT 第三视角		SCALE 比例	1:1				
		DATE 日期					
		PAGE 页码					